

VEREJNÝ PREHĽAD KONTROLY

Výsledky kontroly a fotodokumentácia bez osobných údajov.

Údaje vozidla

Značka / model Opel Isignia limousine HB	VIN WOLGT6EM6E1145158	STK / EK 04.07.2027
Palivo Diesel	Výkon 120 kW	Rok výroby 2015
Farba Čierna metalíza	Nájazd 97 272 km	Prevodovka Manuálna
Pohon Predný	Karoséria Sedan	Kontrola na zdvíháku Nie
Diagnostika Áno	Cebia Nie	Záruka Nie
Dátum kontroly 04.10.2026	Miesto Košice	

Meranie laku

V pôvodnom protokole nie sú vyplnené hodnoty hrúbky laku.

Súhrn: 159 zo 170 bodov skontrolovaných | 2 závady | 8 fotografií

Dokumenty, história a výbava

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Technický preukaz	V poriadku	
Odpočet DPH	Nevzťahuje sa	
Vozidlo v záruke	Nevzťahuje sa	
Servisná knižka	V poriadku	Plná servisná história
Posledný záznam v servisnej knižke	V poriadku	Fotografie: F1
Zem pôvodu vozidla	V poriadku	Slovensko
Počet kľúčov k vozidlu	V poriadku	2
Rezervné koleso alebo opravná sada	V poriadku	Rezerva Ano, opravná sada nie
Návod na obsluhu	V poriadku	
Preverenie vozidla cez Cebia	Neoverené	Neoverené

Lak vozidla

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Škrabance na laku	Závada	Bežne známky používania Fotografie: F2
Odlupovanie laku	V poriadku	Jemne
Iný odtieň na častiach vozidla	V poriadku	Nie
Asfalt na laku	V poriadku	Nie
Fľaky od vtáctva	V poriadku	Nie
Fľaky od nosičov	V poriadku	Nie
Fľaky od majákov	V poriadku	Nie

Karoséria

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Lícovanie prednej kapoty	V poriadku	
Lícovanie prednej časti karosérie - strana spolujazdca	V poriadku	
Lícovanie predných dverí - strana spolujazdca	V poriadku	
Lícovanie zadných dverí - strana spolujazdca	V poriadku	
Lícovanie dverí batožinového priestoru	V poriadku	
Lícovanie zadnej časti karosérie - strana vodiča	V poriadku	
Lícovanie zadných dverí - strana vodiča	V poriadku	
Lícovanie predných dverí - strana vodiča	V poriadku	
Lícovanie prednej časti karosérie - strana vodiča	V poriadku	
Lícovanie strechy	V poriadku	
Priehlbiny	V poriadku	
Dovieranie dverí	V poriadku	
Praskliny	V poriadku	
Korózia	V poriadku	

Svetlomety

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Vlhkosť predných svetlometov	Závađa	Ľavý svetlomet jemne zatečený Fotografie: F3
Čírosť predných svetlometov	V poriadku	
Poškodenie predných svetlometov	V poriadku	
Funkčnosť predných svetlometov	V poriadku	
Vlhkosť zadných svetlometov	V poriadku	
Čírosť zadných svetlometov	V poriadku	
Poškodenie zadných svetlometov	V poriadku	
Funkčnosť zadných svetlometov	V poriadku	

Sklá

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Funkčnosť strešného okna	Nevzťahuje sa	
Poškodenie strešného okna	Nevzťahuje sa	
Škrabance na sklách	V poriadku	
Praskliny na sklách	V poriadku	
Predné gumičky stieračov	V poriadku	
Zadné gumičky stieračov	V poriadku	
Škrabance alebo praskliny na spätných zrkadlách	V poriadku	

Interiér a komfortné prvky

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Škvvrny na sedadlách	V poriadku	
Škvvrny na stropnici	V poriadku	
Škvvrny na kobercoch	V poriadku	
Vyhrievané sedadlá	V poriadku	V predu
Ventilácia sedadiel	Nevzťahuje sa	
Vrúžanie sedadiel	V poriadku	
Kývanie sedadiel	V poriadku	
Funkčnosť polohovania sedadiel	V poriadku	
Potrhané poťahy sedadiel	V poriadku	
Zápach v interiéri	V poriadku	
Stav volantu	V poriadku	
Stav ručnej brzdy	V poriadku	

Interiér a komfortné prvky

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Stav radiacej páky	V poriadku	Minimálne známky použitia
Stav plastov a pogumovaných častí	V poriadku	
Škrabance na plastoch	V poriadku	
Odretá koža sedadiel	Nevzťahuje sa	
Funkčnosť kúrenia	V poriadku	
Výkon kúrenia	V poriadku	
Zápach z kúrenia	V poriadku	
Funkčnosť klimatizácie	V poriadku	
Výkon klimatizácie	V poriadku	
Zápach z klimatizácie	V poriadku	
Bezpečnostné pásy	V poriadku	
Nastavovanie zrkadiel a elektrické okná	V poriadku	
Funkčnosť rádia a audia	V poriadku	
Poškodenie rádia a audia	V poriadku	Nie je
Funkčnosť ventilačných mriežok	V poriadku	
Poškodenie ventilačných mriežok	V poriadku	
Sťahovanie okien	V poriadku	
Tesnosť okien	V poriadku	
Centrálne zamykanie	V poriadku	
Bezklúčové zamykanie	V poriadku	
Diaľkové zamykanie	V poriadku	
Elektrické ovládanie kufra	Nevzťahuje sa	
Klakson	V poriadku	
Funkčnosť predných stieračov	V poriadku	
Funkčnosť zadných stieračov	V poriadku	
Ramená stieračov	V poriadku	
Hluk stieračov	V poriadku	
Stav predných gumičiek	V poriadku	
Stav zadných gumičiek	V poriadku	
Funkčnosť predných ostrekovačov	V poriadku	
Funkčnosť zadných ostrekovačov	V poriadku	
Otváranie priehradky	V poriadku	

Pneumatiky

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Optická kontrola predných pneumatík	V poriadku	Skoro nové
Optická kontrola zadných pneumatík	V poriadku	Skoro nové
Defekt - predná pneumatika spolujazdca	V poriadku	
Defekt - zadná pneumatika spolujazdca	V poriadku	
Defekt - zadná pneumatika vodiča	V poriadku	
Defekt - predná pneumatika vodiča	V poriadku	
Hĺbka dezénu - predná pneumatika spolujazdca	V poriadku	6
Hĺbka dezénu - zadná pneumatika spolujazdca	Neoverené	6
Hĺbka dezénu - zadná pneumatika vodiča	Neoverené	7
Hĺbka dezénu - predná pneumatika vodiča	Neoverené	7
DOT pneumatík	Neoverené	4621

Kolesá a brzdy

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Stav kolies a diskov	V poriadku	
Poškodenie kolies a diskov	V poriadku	Fotografie: F4, F5, F6, F7
Stav a hrúbka predných brzdových kotúčov	V poriadku	85-90%
Stav a hrúbka zadných brzdových kotúčov	V poriadku	85-90%
Stav predných brzdových doštičiek	V poriadku	70-80%
Stav zadných brzdových doštičiek	V poriadku	70-80%
Vizuálna kontrola úniku brzdovej kvapaliny	V poriadku	

Podvozok

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Kontrola podvozku na stĺpcovom zdviháku	Neoverené	
Poškodenie karosérie zospodu	Neoverené	
Podozrenie na dopravnú nehodu	Neoverené	
Vizuálna kontrola výfuku	Neoverené	
Únik kvapalín	V poriadku	
Kontrola krytu motora	V poriadku	
Hlučnosť ložísk	V poriadku	
Vôľa v ložiskách alebo problémy s rotáciou	V poriadku	
Kontrola vôle na častiach podvozku	V poriadku	
Vizuálna kontrola podvozku a gumených uložení	Neoverené	
Kontrola sadzí vo výfuku	Neoverené	
Vizuálna kontrola predných tlmičov	V poriadku	
Vizuálna kontrola zadných tlmičov	V poriadku	
Vizuálna kontrola predných pružín	V poriadku	
Vizuálna kontrola zadných pružín	V poriadku	
Skúška vôle v riadení	V poriadku	

Motor a prevodovka

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Stav hladiny oleja	V poriadku	
Stav hladiny chladiacej kvapaliny	V poriadku	
Stav hladiny brzdovej kvapaliny	V poriadku	
Kontrola úniku kvapalín	V poriadku	
Izolácia kapoty	V poriadku	
Stav klinového remeňa	V poriadku	
Vizuálna kontrola hadíc	V poriadku	
Vizuálna kontrola kabeláže	V poriadku	
Usadeniny pod viečkom oleja	V poriadku	
Batéria a kontakty	V poriadku	
Štartovanie	V poriadku	
Dymivosť	V poriadku	
Chod motora pri ohrievaní	V poriadku	
Prehrievanie motora	V poriadku	
Kontrola ohrevu motora	V poriadku	
Voľnobežné otáčky	V poriadku	
Zvuk motora	V poriadku	

Testovacia jazda

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Funkčnosť spojky	V poriadku	

Testovacia jazda

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Prešmykovanie spojky	V poriadku	
Vibrácie spojky	V poriadku	
Hluk spojky	V poriadku	
Chovanie prevodovky	V poriadku	
Chovanie motora v nízkych otáčkach	V poriadku	
Zvuk turba	V poriadku	
Hluk podvozku	V poriadku	
Chovanie podvozku	V poriadku	
Držanie priameho smeru počas jazdy	V poriadku	
Držanie priameho smeru pri akcelerácii	V poriadku	
Držanie priameho smeru pri brzdení	V poriadku	
Funkčnosť otáčkomera	V poriadku	
Funkčnosť tachometra	V poriadku	
Funkčnosť displeja	V poriadku	
Hluk brzd	V poriadku	
Vibrácie brzd	V poriadku	
Účinnosť brzd	V poriadku	
Pribrzďovanie	V poriadku	
Funkčnosť ručnej brzdy	V poriadku	
Tempomat	V poriadku	
Funkčnosť parkovacieho asistenta	Nevzťahuje sa	
Parkovacie senzory	V poriadku	

Diagnostika

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Kontrola miesta okolo diagnostického pripojenia	V poriadku	
Kontrola diagnostickej zástrčky	V poriadku	
Nadviazanie spojenia s riadiacou jednotkou	V poriadku	
Stav komunikácie	V poriadku	
Diagnostické chyby	V poriadku	Fotografie: F8


Extra

Kontrolovaná položka	Výsledok	Poznámka / fotografie
Ďalšie zistenia mimo kontrolného zoznamu	Nevzťahuje sa	


Záverečné poznámky

Celkový stav vozidla javí len bežne známky používania, pravidelne servisované, čerstvo po výmene všetkých zhavičov a vymenená hadica od turba z dôsledku priesaku. (Strecha lakovaná) motor 2.0L + druhé elektróny zimne

Fotografická príloha



Podpisy anonymizované



F1 | Dokumenty, história a výbava
Posledný záznam v servisnej knižke



F2 | Lak vozidla
Škrabance na laku



F3 | Svetlomety
Vlhkosť predných svetlomietov



F4 | Kolesá a brzdy
Poškodenie kolies a diskov



F5 | Kolesá a brzdy
Poškodenie kolies a diskov



F6 | Kolesá a brzdy
Poškodenie kolies a diskov



F7 | Kolesá a brzdy
Poškodenie kolies a diskov

poruchový kód		
OPEL V43.80 - Automatically Search > Health Report		
EBCM (Electronic Brake Control Module)	2	Enter
DSCM (Distance Sensing Cruise Control Module)	1	Enter
RC (Radio Controls)	1	Enter
HC (HVAC Controls)	1	Enter
RADIO (Radio)	1	Enter
PACM (Parking Assist Control Module)	8	Enter
ECM (Engine Control Module)	Normal	Enter
PBCM (Parking Brake Control Module)	Normal	Enter
PSCM (Power Steering Control Module)	Normal	Enter
SWASM (Steering Wheel Angle Sensor Module)	Normal	Enter

preklad Zpráva Nápoředa Clear Rescanning

F8 | Diagnostika
Diagnostické chyby